

Usred pješačke zone u Ciscuttijevoj padali komadi fasade s više od 10 metara!

Kategorija: VAŠE VIJESTIAžurirano: Četvrtak, 12 Travanj 2018 19:06
Objavljeno: Petak, 02 Ožujak 2018 13:54

#ČUVAJTE SE DOK ŠETATE SREDIŠTEM PULE#

U Puli se nastavlja priča s derutnim, neodržavanim fasadama.

I danas se oko 12 sati u samom središtu grada, u Ciscuttijevoj ulici, odlomio komad fasade ispod samog krovišta, javlja čitatelj.

- Nadam se da nikog nisu pogodili u ovoj, jednoj od inače najprometnijih pješačkih ulica, jer je u gradu manje ljudi zbog hladnoće. Odlomilo se više komada teških oko 1 kg - dovoljno da čovjeka ozbilno ozljedi ili ubije kada padne s visine od tri-četiri kata. Ne smijem ni pomisliti da je komad pogodio dijete što bi bilo.

Vatrogasci su brzo rasčistili i ogradili prostor.

Strašno, nemam riječi. Stvarno me strah prolaziti centrom grada, komekira Puljanin koji šalje i fotografije.



Usred pješačke zone u Ciscuttijevoj padali komadi fasade s više od 10 metara!

Kategorija: VAŠE VIJESTIAžurirano: Četvrtak, 12 Travanj 2018 19:06
Objavljeno: Petak, 02 Ožujak 2018 13:54



Usred pješačke zone u Ciscuttijevoj padali komadi fasade s više od 10 metara!

Kategorija: VAŠE VIJESTIAžurirano: Četvrtak, 12 Travanj 2018 19:06
Objavljeno: Petak, 02 Ožujak 2018 13:54

